



Dracena, 19 de setembro de 2025.

Ofício n° CM-720/2025.

Assunto: Presta informações (Requerimento nº 1103/25).

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao Requerimento n° 1103/25, de autoria do n. Vereador Marcos Antônio da Cruz, subscrito pelo Vereador Edivaldo Caetano de Souza, vimos por meio deste encaminhar as informações prestadas pelo Supervisor de Agronegócios.

Ao ensejo, aproveitamos para manifestar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.


GENI PEREIRA LOBO PESIN Prefeita Municipal

Exmo. Sr. **DANILO LEDO DOS SANTOS DD. Presidente à Câmara Municipal NESTA** vcp./





WWW.DRACENA.SP.GOV.BR





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBCF-5DA7-8F45-EAB0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

V


GENI PEREIRA LOBO PESIN (CPF 039.XXX.XXX-03) em 22/09/2025 10:25:34 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://dracena.1doc.com.br/verificacao/EBCF-5DA7-8F45-EAB0





Demanda Legislativa 2- 1.694/2025

De: Armando S. - SECAGRO-DA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/09/2025 às 12:52:38

Setores envolvidos:

SECAGRO-DE, SGG, SGG-DGG, PR, SECAGRO-DA

Requerimento nº 1103/25

Bom dia!

Conforme solicitado, segue resposta ao Requerimento 1103/2025 - Câmara Municipal de Dracena.

1. Há quanto tempo encontra-se fora de operação a pá carregadeira de número 274, pertencente à frota municipal?

A Pá Carregadeira Frota nº 274, que está sob responsabilidade da Secretaria de Agronegócio e Desenvolvimento Econômico, encontra-se em perfeito estado de funcionamento durante este primeiro semestre, paramos a máquina não mais que 10(dez) dias, por motivo de manutenção corriqueira, não ultrapassou um período de 04(quatro) dias corridos.

2. Qual o motivo da paralisação dessa máquina, considerando que se trata de equipamento novo?

Dos poucos dias que a máquina ficou parada no primeiro semestre, os motivos foram por concerto de pneu no mês de fevereiro de 2025 e troca de sensor de segurança do painel, em junho e agosto de 2025.

Sem mais,

Respeitosamente,

Armando Menezes da Silva Supervisor de Agronegócio



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 303B-CFCB-365A-EB80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

V

ARMANDO MENEZES DA SILVA (CPF 502.XXX.XXX-72) em 11/09/2025 12:52:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://dracena.1doc.com.br/verificacao/303B-CFCB-365A-EB80