

## **Indicação n.º 104/2017**

Senhor Presidente:

### **CÂMARA MUNICIPAL**

Encaminha-se ao Sr. Prefeito.  
Dracena, 06 de fevereiro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Rossetti Parra  
= Presidente =

**Indico** ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, juntamente com o setor competente, a realização de reparo no bueiro existente no cruzamento da Avenida Washington Luiz com a Rua Belo Horizonte, mais especificamente no meio fio ao lado do Posto Cebolão.

O bueiro recebe as águas das chuvas vindas dos três sentidos das vias, uma vez que está localizado na parte baixa da área. Assim, não está suportando o volume de água, elevando a grade de proteção, o que representa um grande risco. Sendo necessário que medidas sejam tomadas urgentemente.

SALA DAS SESSÕES “DR. JOÃO HOLMES LINS”  
Dracena, 06 de fevereiro de 2017.

**Célio Antonio Ferregutti**  
= Vereador - PV =