



Câmara Municipal de Dracena


CNPJ: 49.848.674/0001-30

Rua Princesa Isabel, 1635 – Centro – CEP: 17900-063

Telefone: (18) 3821-1800

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br


site: www.camaradracena.sp.gov.br

REQUERIMENTO	N.º <u>385/2026</u>	ANO: <u>2026</u>
Protocolo n.º 00403	Data 17.04.2026	Horas 08h31min
Autor(es): <u>Vereador Amilton Aires de Alencar</u>	<p style="text-align: center;">A P R O V A D O</p> <p>() COM DISCUSSÃO</p> <p>() SEM</p> <p>POR () UNANIMIDADE</p> <p>() MAIORIA</p> <p>Dracena, 22 de abril de 2026.</p> <p style="text-align: center;"> Danilo Ledo dos Santos Presidente</p>	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeiro a Sra. Prefeita, de acordo com o Regimento Interno desta egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe, no prazo regimental vigente, sobre programação de manutenção predial na Unidade Básica de Saúde Dr. Nelson Yurassek Filho, localizada no bairro Conjunto Habitacional Paulo Vendramim.

- 1) Existe manutenção preventiva no referido prédio?
- 2) Qual a data da última vistoria técnica ou manutenção no referido prédio?
- 3) A proliferação de mofo e fungos, prejudica a saúde dos servidores e usuários da referida unidade?
- 4) Qual é a identificação precisa da origem das infiltrações nas salas da recepção, dos internos de Medicina, dos agentes comunitários de saúde, na copa e no banheiro masculino de uso público?
- 5) Qual é a identificação precisa da origem das infiltrações na parede da sala dos Internos de Medicina, confrontante com a parede do banheiro da sala de exame e procedimentos?



Câmara Municipal de Dracena

CNPJ: 49.848.674/0001-30

Rua Princesa Isabel, 1635 – Centro – CEP: 17900-063

Telefone: (18) 3821-1800

e-mail: secretaria@camaradracena.sp.gov.br

site: www.camaradracena.sp.gov.br

6) Existe programação para a execução dos reparos necessários como impermeabilização, substituição de telhas, manutenção de calhas, pintura das paredes com manchas de umidade, entre outros?

7) Qual é a identificação precisa do defeito no aparelho de ar-condicionado da sala da recepção, que não está refrigerando?

8) Existe programação para a execução dos reparos necessários no aparelho de ar-condicionado da sala da recepção?

9) A não intervenção para solucionar os problemas detectados na referida Unidade Básica de Saúde pode agravar custos futuros de manutenção?

Justificativa:

Durante visita ao local, foram constatadas manchas de umidade nas paredes e teto de diversas salas, com indícios de infiltração na laje e/ou cobertura, possivelmente relacionadas a falhas de impermeabilização, telhas danificadas ou problemas no sistema de calhas. Também foi constatado que o aparelho de ar-condicionado na recepção não está refrigerando.

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 22 de abril de 2026.

Amilton Aires de Alencar
Vereador – Partido NOVO