

Indicação n.º 004/10

Indico ao Senhor Prefeito, de acordo com o Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, melhorias nas ruas existentes no interior do Cemitério local, que com as ultimas chuvas estão danificadas, especialmente aquela que passa aos fundos de várias empresas instaladas no distrito comercial.

A mencionada rua, localizada dentro do cemitério, chama a atenção pois faz divisa com várias empresas localizadas no distrito comercial e as enormes crateras já tomaram quase toda a sua extensão, ameaçando engolir até os túmulos. Existe tubulação no local, mas é preciso ser refeita, pois não é possível recuperá-la.

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 01 de fevereiro de 2010.

Claudinei Millan Pessoa
= Vereador – PSB =