

<b>REQUERIMENTO</b>	N.º <u>573/2018</u>	ANO: <u>2018</u>
Protocolo n.º 000982	Data 26.09.2018	Horas 09h04min
Autor(es): <u>Vereador Kielse Chiari Munis</u>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">APROVADO</p> <p>( ) COM <b>DISCUSSÃO</b></p> <p>( ) SEM</p> <p style="text-align: center;">POR ( ) UNANIMIDADE</p> <p style="text-align: center;">( ) MAIORIA</p> <p>Dracena, 1º de outubro de 2018.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rodrigo Rossetti Parra</i></p> <p style="text-align: center;">= Presidente =</p> </div>	
Assunto: <u>Requer Informações</u>		
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA		

**Requeiro** ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, informações sobre o Pregão nº 25/2018, referente a contratação de empresa especializada de instalação de ar condicionado, a saber:

1. Os aparelhos de ar condicionado foram instalados com três metros de canos de tubulação de cobre, conforme medidas específicas, três metros de tubo isolante térmico em duas vias (cada cano separado do outro), suporte da condensadora em pintura epóxi (um suporte com pintura industrial), interligação dos fios com cabo P.P (2.5m) para que, quando todos os aparelhos forem ligados ao mesmo tempo, a espessura do fio auxilie o sistema elétrico?

2. Foram instalados em todos os aparelhos drenos de PVC de 1/2 polegada, fixados com abraçadeiras em "U" com buchas e parafusos, sendo que os mesmos deverão conduzir a água até o local onde não atrapalhe a circulação das pessoas?

3. Os suportes da evaporadora (máquina interna) e da evaporadora (máquina externa) de algumas salas foram confeccionados em pintura epóxi pela empresa vencedora?

<b>REQUERIMENTO</b>	<b>N.º <u>573/2018</u></b>	<b>ANO: <u>2018</u></b>
Protocolo n.º 000982	Data 26.09.2018	Horas 09h04min
Autor(es): <u>Vereador Kielse Chiari Munis</u>		
Assunto: <u>Requer Informações</u>		

**EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA**

**=fls.02=**

4. Todos os aparelhos foram entregues funcionando e, quando necessário, com fiação até o ponto de energia, sendo que os fios não podem ficar aparentes?

5. Os aparelhos que apresentarem falta de gás ficarão sob responsabilidade da empresa para colocação deste?

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 1º de outubro de 2018.

**Kielse Chiari Munis**  
**= Vereador - PMN =**