

<b>REQUERIMENTO</b>	<b>N.º 666/2018</b>	<b>ANO: 2018</b>
Protocolo n.º 001265	Data 09.11.2018	Horas 08h14min
Autor(es): Vereador Pedro Gonçalves Vieira	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">APROVADO</p> <p>( ) COM <b>DISCUSSÃO</b></p> <p>( ) SEM</p> <p style="text-align: center;">( ) UNANIMIDADE</p> <p style="text-align: center;">POR ( ) MAIORIA</p> <p>Dracena, 12 de novembro de 2018.</p> <p style="text-align: center;"><i>Rodrigo Rossetti Parra</i></p> <p style="text-align: center;">= Presidente =</p> </div>	
Assunto: Requer Informações		
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA		

**Requeiro** ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe o que segue:

- Por qual motivo, até o presente momento, não foi reformada ou consertada a vala que capta água localizada na Rua São Manoel, esquina com a Rua Gastão Vidigal, no Bairro São Francisco?

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”.

Dracena, 12 de novembro de 2018.

**Pedro Gonçalves Vieira**  
= Vereador - PSD =